

भारत सरकार Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग Department of Atomic Energy
भारी पानी संयंत्र (कोटा) Heavy Water Plant (Kota)

संख्या No: भापासंको/SE /2026/154

दिनांक: 12/09/2026

विषय Sub : AECS नंबर-3, रावतभाटा की सुरक्षा संबंधी पहलुओं (इमारत की सुरक्षा, आग से सुरक्षा, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की स्थिति) पर रिपोर्ट। Report on Safety Aspects (Building safety Fire safety ,Safe Drinking water & Sanitary Condition) of AECS No. – 3, Rawatbhata

संदर्भ Ref.: 1. कार्यालय आदेश संख्या: एचडब्ल्यूपीके/डीजीएम/2026/63 दिनांक 29/08/2026, Office Order no.:HWPK/DGM/2026/63 dated 29/08/2026.

2. पत्र संख्या: एईसीएस-3 दिनांक 21/08/2026 AECS-3 dated 21/08/2026.

भवन संरक्षा , अग्नि संरक्षा, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की स्थिति जारी करने हेतु संरक्षा पहलुओं की जांच करने के लिए उपमहाप्रबंधक एचडब्ल्यूपी के कार्यालय आदेश संख्या: एचडब्ल्यूपीके/डीजीएम/2026/63 दिनांक 29/08/2026 द्वारा गठित समिति ने एईसीएस-3 का दिनांक 02/09/2026 को 0900 बजे निरीक्षण किया। समिति द्वारा निम्नलिखित अवलोकन किए गए:


The committee constituted by DGM HWPK vide Office Order no. : HWPK/DGM/2026/63 dated 29/08/2026.The committee had inspected AECS -3 on 02/09/2026 at 0900 Hrs. to check the safety aspects for Building Safety, Fire Safety and Safe Drinking Water & Sanitary Condition. The following observations are made:


- वॉकओवर सर्वे में, संरचना में कोई दिखाई देने वाली दरारें और कमी नहीं हैं। कोई अस्थायी ढांचा या छप्पर वाला क्लास रूम नहीं मिला इसलिए छात्रों के आवास के लिए भवन पर विचार किया जा सकता है। In walk over survey, there are no visual cracks and defects available in the structure. Hence building may be considered for housing the students, No temporary structure or class room with thatched roof found.
- स्कूल भवन के विभिन्न विंगों में अग्निशामक यंत्र लगाए गए हैं और स्कूल एचडब्ल्यूपीके और एनपीसीआईएल, रावतभाटा के अग्निशमन दल के साथ प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल के लिए लगातार संपर्क में है। Fire extinguishers have been installed in various wings of the school building and the school is constantly in touch with Fire crew of HWPK & NPCIL, Rawatbhata for training & mock drills.
- विद्युत अभियांत्रिकी अनुभाग, भापासं(के) द्वारा समय-समय पर विद्यालय की विद्युत प्रणाली की जाँच की जाती है। Electrical system of the school has been checked periodically by Electrical Engineering section, HWP(K).
- स्कूल परिसर में नोटिस बोर्ड और अन्य प्रमुख स्थानों पर आपातकालीन टेलीफोन नंबर और किसी भी आकस्मिक घटना की स्थिति में संपर्क किए जाने वाले व्यक्तियों की सूची प्रदर्शित की गई है। Emergency telephone numbers and list of person to be contacted in case of any eventuality has been displayed on the notice boards and other prominent places in the school premises.
- स्कूल का स्थान भूस्खलन/औद्योगिक क्षेत्र के जोखिम से काफी दूर है। The location of the school has been far away from the risk of landslide/ Industrial area.


- अस्पताल और एंबुलेंस 400 मीटर की दूरी पर उपलब्ध है। Hospital and ambulance available at the distance of 400 mtrs.
- प्रयोगशाला मानदंडों के अनुसार स्थापित की गई है। Laboratory has been set up as per the norms. स्कूल छात्रों को कोई परिवहन सुविधा प्रदान नहीं करता है। School does not provide any transport facility to the students.
- विद्यालय में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध है। Safe drinking water is available in school.
- स्कूल का खेल मैदान अच्छी तरह से बना हुआ है और कोई खतरनाक सामग्री मौजूद नहीं है। The school play ground is well maintained and no hazardous material exists.


Encl: 1) Building safety certificate attached herewith.


2) Drinking water analysis report


सोनू / Sonu 15/9/26
त.अ./सी, सिविल TO/C, Civil
सदस्य सचिव Member Secretary


राजेश्वर बेहरा / Rajeswar Behera 12/9/26
सीएफओ CFO
सदस्य Member


श्रीमती ज्योति / Smt. Jyoti
त.अ./ सी, पी.सी. एवं ए.एल.
TO/C, PC & AL
सदस्य Member


राहुल आचार्य / Rahul Acharya
एसओ/ई, इलेक्ट्रिकल SO/E, Electrical
सदस्य Member


शैलेन्द्र कुमार / Shailendra Kumar
अधीक्षक (सं. एवं पर्या.) Supdt.(S&E)
संयोजक Convener

को प्रस्तुत Submitted to :

उपमहाप्रबंधक /Dy. General Manager,
भापासं (कोटा), रावतभाटा / HWP(Kota), Rawatbhata